## TECHNIKA

## Ariva 120 Combo i Ariva 220 Combo, czyli telewizja satelitarna i naziemna w jednym – cz. III

Konfiguracja połączenia sieciowego nie jest trudna, bo w trybie automatyki odbiornik niemal wszystko wykona sam. Ale oczywiście DHCP można wyłączyć i parametry wpisać ręcznie. Zaawansowanym użytkownikom może się to wydawać banalne, ale z otrzymywanych w czasie redakcyjnych dyżurów pytań wynika, że konfiguracja sieciowa odbiorników, to jeden z większych problemów dla wielu Czytelników.



Komunikat systemu o pomyślnym uzyskaniu adresu IP pojawia się automatycznie po uruchomieniu odbiornika, lub po podłączeniu kabla Ethernet, kiedy tuner jest już uruchomiony.

	Tools 🕘 🛞					
aktualizacja przez sieć						
protokół	FTP					
wpisz adres jako	tekst					
URL	ftp2.ferguson.pl/ferguson					
użytkownika	anonymous					
hasło	*****					
start						
	21%					
download finished! length = 4194304 bytes						
Burning flash, don't power off.						
	/////					
🥏 wielka	bść 🥥 usuń					

Po wejściu do menu aktualizacji przez sieć, pojawia się menu parametrów połączenia FTP. Z jego poziomu można śledzić postęp aktualizacji. Parametry połączenia FTP są edytowalne, a więc użytkownik może je zmienić w razie potrzeby.

Czas pobierania pliku z oprogramowaniem zależy od parametrów połączenia z Internetem. Sama aktualizacja trwa około 40 sekund, po niej następuje restart. Łączny czas od momentu rozpoczęcia upgrade'u, do ponownego pojawienia się menu na ekranie telewizora wynosi około minuty. Po aktualizacji należy dokonać przywrócenia wartości fabrycznych. Oczywiście każdorazowo operacja ta usuwa listę kanałów, ale można ją wcześniej zapisać w kopii bezpieczeństwa i po resecie przywrócić. Chyba, że lista z nowej wersji systemu nie będzie kompatybilna z poprzednią, wówczas trzeba ją będzie utworzyć na nowo. Jednak gdyby taka sytuacja miała mieć miejsce w przyszłości, zapewne pojawi się wówczas stosowny komunikat producenta.



Odbiornik odczytuje wersję zainstalowanego oprogramowania i sprawdza wersje systemu udostępnioną na serwerze. Odpowiednią informację podaje na ekranie, decyzję o aktualizacji podejmuje użytkownik.

	Øn 🛛 🌹 To	ols		
Information				
HS11	35016-01047	20110509-1622	48	
maincode	V2.15B5	20110811-1555	40	
radioback	1.0.0	20110509-1622	56	
220COMBO	1.0.0	20110509-1622	56	
seeback	1.0.0	20110509-1622	56	
data1	1.0.0	20110810-1619	03	
data2	1.0.0	20110810-1619	03	
defaultdb	1.0.0	20110526-2000	48	
userdb	1.0.0	20110811-1555	40	
custom ID	01047-01047			
Change	<b>⊘</b> ⊘Move	ወ Exit	Select	,

Najnowsza (w chwili oddawania materiałów do druku) wersja 2.15B5, w której usunięto kilka błędów i poprawiono stabilność systemu.

Na razie jeszcze nie całkiem poprawnie działa funkcja skanowania pojedynczych transponderów. Po przeskanowaniu wybranej częstotliwości odbiornik nie kończy zadania, ale wybiera następny transponder, jak przy wyszukiwaniu automatycznym. Można temu zaradzić naciskając przycisk Exit zaraz po przeskanowaniu transpondera (widać ten moment, ponieważ przebieg skanowania można śledzić na ekranie). Błąd ten ma zostać poprawiony przy jednej z najbliższych aktualizacji. Po gruntowniejszym testowaniu proponuje też zdecydowanie, aby zostało wyłączone automatyczne dostrajanie się do poszczególnych częstotliwości przy poruszaniu się po liście transponderów. O tej niedogodności wspominałem w poprzednim odcinku.

## TECHNIKA



Na TVP 1 w przekazie naziemnym (DVB-T) odbiornik identyfikuje trzy ścieżki dźwiękowe. Jedną z nich jest E-AC-3 (Dolby Digital Plus), którą odbiorniki nie spełniające wymagań polskich przepisów po prostu pomijają. Oczywiście sama identyfikacja tej ścieżki jeszcze nie wystarczy, trzeba sprawdzić czy słychać dźwięk. Jest to prosty sposób na przekonanie się (na przykład przy zakupie), czy odbiornik spełnia polskie wymagania w tym zakresie. Warto też zwrócić uwagę na możliwości konfiguracji dźwięku, takie jak indywidualne dostosowanie głośności (trzystopniowe – ciszej, normalnie – głośniej) i wybór stereo, mono, lewy lub prawy na każdym programie.

		ystem						
ustawienia wyświetlacza								
	jasność		8					
	przesuwanie tekstu		włącz					
	nr kanału	1	włącz 🔸					

W menu ustawień systemowych umieszczono konfigurację parametrów wyświetlacza. To dość zaawansowane funkcje jak na odbiornik z tej grupy cenowej. Można ustawić nie tylko jasność wyświetlacza, ale także sposób prezentacji – przewijanie długich nazw i wyświetlanie numeru obok nazwy odbieranego kanału.



Powyższe ustawienia zastosowano także przy prezentacji opisów w tygodniowym układzie. Dzięki temu ich przeglądanie jest bardziej komfortowe.



Jedną z funkcji wykorzystujących podłączenie odbiornika do Internetu jest możliwość odbioru radia internetowego. W trakcie odbioru stacji radiowej na ekranie można obserwować graficzny equalizer.



Kolejna funkcja związana z dostępem do Internetu, to pogoda online. Aby z niej skorzystać, trzeba zdefiniować miasto (a nawet kilka), dla którego pogodę chcemy poznać. Mimo iż przy wprowadzaniu nazw nie ma możliwości wpisania znaków diakrytycznych, aplikacja rozpoznaje polskie nazwy, na przykład siedzibę naszej redakcji.



Zastosowanie wysokiej rozdzielczości i dopasowanie wielkość czcionki przy prezentacji informacji o programie powoduje, że na ekranie mieści się pełny, wielozdaniowy opis, którego nie trzeba przewijać.

Dziękuję firmie Ferguson www.ferguson.pl za wypożyczenie odbiorników Ariva 120 Combo i Ariva 220 Combo do testów.

Opracował Zdzisław Marchewka Ilustracje autora